



情况简介

- 方便的粘胶安装方式可以自己安装
- 不带承载条



机械数据

标记	技术数据	补充
材料	不锈钢	覆盖带
磁栅尺宽度	20 mm	
磁栅尺厚度	2 mm	无盖板和粘贴板
安装形式	粘结	预组装的双面胶带

系统数据

标记	技术数据	补充
磁极距	40 mm	
测量范围	∞	

环境条件

标记	技术数据	补充
工作温度	-20 ... 70 °C	
储存温度	-40 ... 70 °C	
RH(相对湿度)	100 %	允许凝露


订购

■ 订货指南

磁尺长度计算:

测量路径 + 传感器长度 "S" + (2 × 向前以及向后运行 "B").

S	见所用传感器图纸
B	100 mm (向前和向后运行)



符号显示

■ 订购表格

标记	订单数据	规格	补充
长度	...	A 00.10 ... 100.0 m, 0.1 m 每段	订货说明见 "订货指南"
载重胶带	TM	B 和...一起	
	TO	无	
防护带	AO	C 无	
	AM	和...一起	

■ 订购关键

MB4000 - 20 - - -

A B C

供货范围: MB4000